


# ⚠ 保護帽点検20のチェックポイント

## 使用前の点検

- 「労・検」ラベルを確かめて、作業に合った区分の保護帽を使用してください。
- この「保護帽点検 20のチェックポイント」で点検し、少しでも異常が認められる保護帽は、使用しないでください。
- 部品類に異常が認められた場合は、ただちに交換してください。（修繕をしないでください。）

## このような保護帽は使用しないで下さい。

帽体（FRP製帽体/ABS、PC、PE等の熱可塑性樹脂製帽体）




※一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常がなくても性能が低下していますので、使用しないでください。

## このような場合、部品を交換して下さい。

装着体・アゴひも

衝撃吸収ライナー



※イラストは異常な状態を分かりやすくするために誇張して表現してあります。